



Dobudowa schodów zewnętrznych do budynku Przedszkola w Marezinie			
architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski	135/TO/94	
konstrukcja	mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	
opracował	mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	